

V90 D4 Momentum Geart.

€ 27 400.00



Marca: Volvo
Ano: 2018
Caixa: Automática
Kms: 148.000

Matrícula: 12-UO-89
Garantia: 18 Meses
Modelo: V90
Motor: 1969cm³/190cv

Número portas: 4-5
Combustível: Diesel
Cor: Onyx Black

EXTERIOR

- ✓ Barras de tejadilho prateadas
- ✓ Espelhos retrovisores eléctricos
- ✓ Espelhos retrovisores exteriores rebativeis
- ✓ Frisos cromados nos vidros laterais
- ✓ Luzes Diurnas, LED
- ✓ Ponteira de escape dupla

INTERIOR

- ✓ Inserções decorativas Iron Ore
- ✓ Chapeleira automática
- ✓ Comandos do radio no volante
- ✓ Espelho retrovisor interior anti-encandeamento automático
- ✓ Volante de cor escura
- ✓ Volante em couro

CONFORTO E SEGURANÇA

- ✓ Collision Mitigation Support, dianteiro
- ✓ Controlo de audio no volante
- ✓ Cruise control adaptativo
- ✓ Definições do modo de condução
- ✓ Entrada USB
- ✓ Hill Start Assist
- ✓ Indicador de pneu vazio
- ✓ Isofix - bancos traseiros laterais
- ✓ Kit de reparação de furos
- ✓ Lane Keeping Aid
- ✓ Limitador de velocidade
- ✓ Painel de instrumentos digital 12"
- ✓ Pilot Assist
- ✓ Portão da bagageira eléctrico
- ✓ Sensor de chuva
- ✓ Sensores de ajuda ao estacionamento, atrás e à frente
- ✓ Sistema Bluetooth
- ✓ Travão de estacionamento eléctrico
- ✓ Vidros laterais temperados

AUDIO E NAVEGAÇÃO

- ✓ Audio High Performance
- ✓ Road Sign Information

- ✓ Sistema de navegação
- ✓ Smartphone integration com USB HUB

GARANTIA / ENTREGA

- ✓ Porquê escolher a Triauto? Concessionário Volvo. Instalações otimizadas. Oficina Volvo com atendimento personalizado.
- ✓ Entregamos o seu Volvo em todo o país
- ✓ Equipamento e quilometragem sujeito a verificação junto do seu consultor comercial

CLIMATIZAÇÃO

- ✓ Ar Condicionado Automático
- ✓ CleanZone

BANCOS

- ✓ Apoio lombar elétrico
- ✓ Banco do condutor com apoio lombar
- ✓ Bancos dianteiros com proteção Whiplash

JANTES E SUSPENSÃO

- ✓ Jantes em liga leve 17
- ✓ Pneu sobressalente temporário

AIRBAG

- ✓ Airbags de cortina
- ✓ Airbags dianteiros, Airbags de joelhos
- ✓ Desativação do airbag do passageiro no lugar do condutor